

INKSCAPE

Fichier >> Propriété du document


Unités par défaut	mm
Taille de la page	A4
Orientation	paysage


>> Fermer la fenêtre

Editer des textes  avec 


- Taper un texte et modifiez-le si besoin avec la barre de texte



- Valider
- Faire  pour quitter l'édition.
- Sélectionner le texte



- Menu Chemin >> Objet en contour



- Menu fichier >> Enregistrer sous
- Donner un nom
- Choisir le format de fichier dxf :

Table traçante ou coupante (AutoCAD DXF R14) (*.dxf)
Palette GIMP (*.gpl)


- Renseigner les options d'export ci contre



Bravo, votre
texte et
désormais
converti en
contour !

Dxf2gcode

- Menu Fichier >> Charger Fichier >> Aller chercher votre modèle
- Options >> Machine type >> Milling (usinage)
- Sélectionner les entités avec le bouton gauche de la souris
- Régler les paramètres d'usinage



- Menu Exporter >> Optimiser et Exporter le parcours
- Enregistrer sur la carte SD le fichier gcode

Exp3D

- Allumer la machine
- Placer le support **Dremel** dans la tête
- Visser le flexible Dremel.
- Déplacer la fraise manuellement dans le coin bas gauche du brut
- Placer la fraise à fleur du brut en Z (placer une feuille de papier entre le brut et la fraise)
- Aller dans le menu de la machine : Régler >> Origine ici
- Allumer la Dremel
- Exécuter le programme
- Appuyer sur le bouton pour lancer le déplacement